

Ficha Técnica:

El servicio propuesto consta de las siguientes actividades:

- Retiro de lona selladora existente
- Identificación de filtraciones
- Reemplazo de tornillos auto-barrenables
- Aplicación de cemento plástico sellador
- Reinstalación de lona existente
- Retiro de escombros

Deferentemente,

