

Consejo Nacional de Discapacitados

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONADIS-2018-00085**

Descripción: **Servicio de plomería para reparación de fuga de agua del baño del 1er nivel y fusiómetros para los baños del 1er y 2do nivel del CONADIS.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL**

RNC: **130832609**

Nombre Comercial: **Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL**

Domicilio Comercial: **De la Rosa, 11205 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-289-0300**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **28,084.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3018151 1	Fusiometro de los inodoros de los baños pisos 1er y 2do.	10.00	UD	1,400.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ADMINISTRATIVA
CONADIS
Y FINANCIERA
Consejo Nacional de Discapacidad

CONADIS-UC-CD-2018-0027

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	7210150 1	Servicio de plomería para reparación de fuga de agua del bañi 1er nivel	1.00	UD	9,800.00	9,800.00		1,764.00	0.00	11,564.00

Subtotal RD\$	23,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,284.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	28,084.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Consejo Nacional de Discapacidad

CONADIS-UC-CD-2018-0027

Firma

Nombre y Apellido